

## 作业内容

---

### 插件检查

文件代号 : WI-EN-J03. 0. 04  
产品名称 · MAG200 驱动板

版次：A1

插件作业指导书


文件代号:WI-EN-J03.0.04 版次: A1  
产品名称:MAG200驱动板 第13页 共13页

操作说明

1. 根据图示检查所有元件的规格和位置是否对应，有无错插、漏插现象。
  2. 检查元件的极性即方向是否与板上丝印标示方向一致。
  3. 所有元件表面没有明显破损和污渍且标示清晰可见。
  4. 对检查出的错误给予修正，同一不良超过3次要向上级反馈；对浮高的元件要压到贴板。

### 注意事项：

1. 在更正错漏件时，一定要确认所补上的元件规格与要求相符。
  2. 检查过程中不要用力压板上的元件，以免将其它较小元件弹起。
  3. 检查时要注意核对PCB板上的位号，不能只看图上丝印位置。



\*\*\*注：1.T1T2两个变压器不插，补焊时先用螺丝固定在板上，再

将引线按图示位置焊接。

2. 当插MAG250时：R42改插3K、R4改插6.8K、R5改插1K。

2008-05-30

有任何异常要及时通知工艺负责人或上级管理员