



备注：请将A处的电阻用废旧的零件脚改插为跳线。

设计										
审核		MIG200 (J03) 电源送丝板BK-46 插件质检图				标记	数量	更改单号	签名	日期
批准		J03-22								
日期	2009/08/01					比例	第 1 页		版 次	
							共 1 页	A1		