



| | | | |
|---|-----------------|--------------|--------|
| 3180.00.00.000-04 КДС Каталог деталей и сборочных единиц | КР2095Т/500/11Т | 380 В, 50 Гц | 10 бар |
|---|-----------------|--------------|--------|

| Поз. | | Код. № чертежа | Наименование | Кол. |
|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 1. | 0702.023200 | 4042100500 | Электродвигатель, 5,5 кВт | 2 |
| 2. | 0702.020500 | 4301300070 | Ремень В1700 | 4 |
| 3. | 0702.010900 | 3180.00.00.104 | Шкив 2В 175 | 2 |
| 4. | 0702.014600 | 3106.00.00.101 | Прижим | 2 |
| 5. | 0702.006900 | | Шайба 10.65Г | 18 |
| 6. | 0702.006600 | | Болт М10х20 | 2 |
| 7. | 0702.000200 | | Болт М10х30 | 12 |
| 8. | 0702.002600 | | Болт М10х35 | 8 |
| 9. | 0702.001100 | | Шайба 10 | 48 |
| 10. | 0702.000700 | | Гайка М10 | 20 |
| 11. | 0702.019200 | 4992112076 | Прессостат MDR2 | 1 |
| 12. | 0702.021400 | 4251100202 | Клапан предохранительный | 1 |
| 13. | 0702.016000 | 3101.00.00.201 | Переходник | 1 |
| 14. | 0702.015800 | 3101.00.00.203 | Заглушка | 2 |
| 15. | 0702.022300 | 4141401600 | Манометр | 1 |
| 16. | 0702.016900 | 3140.00.00.048 | Заглушка | 1 |
| 17. | 0702.021200 | 4271000203 | Амортизатор | 4 |
| 18. | 0702.001200 | | Шайба 12 | 4 |
| 19. | 0702.000100 | | Болт М10х25 | 4 |
| 20. | 0702.011300 | 3179.00.00.110 | Платформа | 2 |
| 21. | 0702.020000 | 4490000000 | Трубка Rilsan | 2 |
| 22. | 0702.000900 | | Гайка М6 | 1 |
| 23. | 0702.001300 | | Шайба 6 | 1 |
| 24. | 0702.001400 | | Шайба 6, 65Г | 1 |
| 25. | 0702.022700 | 4121001000 | Конденсатоотводчик | 1 |
| 26. | 0702.018000 | 3005.00.00.000-07 | Ресивер | 1 |
| 27. | 0702.014700 | 3106.00.00.021 | Переходник | 1 |
| 28. | 0702.024200 | 4022230120 | Блок поршневой ТС2095 | 2 |
| 29. | 0702.011200 | 3179.00.00.400 | Воздухопровод | 2 |
| 30. | 0702.021700 | 4241343102 | Клапан обратный | 2 |
| 31. | 0702.022800 | 4111334000 | Кран | 1 |
| 32. | 0702.007000 | | Болт М10х45 | 8 |
| 33. | 0702.019400 | 4871402590 | Провод | 2 |
| 34. | 0702.020200 | 4381003500 | Указатель | 2 |
| 35. | 0702.020400 | 4350010002 | Распорка | 2 |
| 36. | 0702.020300 | 4350020002 | Защелка | 12 |
| 37. | 0702.000300 | | Болт М6х16 | 10 |
| 38. | 0702.001500 | | Шайба 6х18 | 10 |
| 39. | 0702.011100 | 3179.00.00.500 | Основание | 2 |
| 40. | 0702.011000 | 3179.00.00.600 | Крышка | 2 |
| 41. | 0702.022000 | 4160900600 | Соединение Т-6х4-ПП | 1 |
| 42. | 0702.021900 | 4170600601 | Соединение А-L-6-1/8"-ПВ | 2 |
| 43. | 0702.010100 | ВК75.00.00.006 | Переходник 1"х1" | 2 |
| 44. | 0702.010300 | 3304.00.00.027 | Переходник 1"х1" | 2 |
| 45. | 0702.013800 | 3115.00.00.000 | Пульт управления | 1 |