

WG6500-1 系列焊箱换焊箱


Welding parts assembling

用到的工具：8#套筒，10#套筒

Tools in request: 8# sleeve, 10#sleeve

- 1、取控制面板：松开 4 颗 M6X14 螺栓（8#套筒），取下控制面板；

Release 4 pcs of M6X14 bolt (by 8# sleeve) to knock down panel



- 2、取焊箱：松开焊箱安装螺栓（左右各三颗 M8X10 螺栓，10#套筒），取下焊箱；

Release 6 pcs of bolt M8X10 by 10# sleeve to knock down welding part



- 3、安装焊箱、安装面板，完成

Replace welding part, assemble panel.

