



发电机原理框图

点火开关触点连接

IG	E	F S	G
关	○	○	○
开			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	标准	审核	批准
设计								
校对								
工艺								

图样标记	重量	比例

重庆隆鑫通机
动力有限公司

LQW190电焊机
电机原理图

共 张 第 张